

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Брянская область
г. Трубчевск

«25» марта 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка»**
- 1.2. Адрес объекта – 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Володарского д. 2В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – **2 этажа, общая площадь 1716,7 кв.м**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – **да, 5122 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания - 1988 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – **текущего – июнь, июль, 2016г., капитального – не планируется**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка» (МБДОУ детский сад комбинированного вида "Белочка")**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Володарского 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте – образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **нет**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **нет**
- 3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
- 3.2. Перекрестки - **нерегулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту - **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути – **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|--|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |

| | | |
|---|---|-----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ - В МБДОУ «Белочка» пребывание детей – инвалидов (К, О, С, Г, У) в настоящее время не организовано, так как детей - инвалидов в детском саду нет. При необходимости пребывания детей - инвалидов, необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения возможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения возможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны |

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ »Дорожная карта» 2018-2030годы _

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Положительный результат к 2030 году

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
требуется _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - **размещена на сайте МБДОУ "Белочка" [detskiy-sad-belocka.webnode.ru.](http://detskiy-sad-belocka.webnode.ru), 10.04. 2016 г**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:






- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте: нет.

Позтажные планы, паспорт БТИ: нет

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Комиссия:

Заведующий МБДОУ – Т.И.Хими́на 
Старший воспитатель – М.Н.Куземкина.. 
Завхоз - В.Г.Аношкина 
Воспитатель - Е.В.Бату́рова 
Председатель Трубчевской Районной оо
Инвалидов - А.М.Абра́мов 

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ Трубевский детский сад комбинированного вида «Белочка»

242220, Брянская обл., г. Трубевск, ул. Володарского 2В

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | ДП-В | да | ДП-В | Асфальтирование, Выравнивание полотна дорожек |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | ДП-В | да | ДП-В | Асфальтирование, Выравнивание полотна дорожек |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | ВНД | да | | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | да | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | - | да | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | | | | | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) на территорию; Путь (пути) движения на территории | ДУ | | | Капитальный ремонт |

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ Трубевский детский сад комбинированного вида «Белочка»

242220, Брянская обл., г. Трубчевск, Володарского 2В

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | | да | | Кап.ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | установка |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет | | | | | | Кап.ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | | | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | Кап.ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Дверь (входная); тамбуры | ДУ | | | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ Трубевский детский сад комбинированного вида «Белочка»
242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Володарского 2В
наименование объекта, адрес**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | | да | Капитальный ремонт полов | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | | да | Установка пандуса и поручней | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | да | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | | да | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | | да | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Коридор (вестибюль), Лестница (внутри здания), дверь, пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ДУ | | | Оборудование объекта и капитальный ремонт |

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ Трубевский детский сад комбинированного вида «Белочка»
242220, Брянская обл., Трубчевск, ул. Володарского 2В

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | | да | Реконструкция | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | да | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Реконструкция и капитальный ремонт | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДУ | | | Реконструкция и капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____